

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
социальной защиты Воронежской области

Н.И. Самойлюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 02-217-2171-01-Б

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ Шишовская средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2433,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20331,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2015г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шишовская средняя общеобразовательная школа
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Воронежская область, Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 397700, Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. им. Кирова, 32 «А»

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
-на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
-дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
-все категории
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

-местимость - 240 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

«Бобров-Чесменка» до остановки «Шишовка», маршрутное такси до остановки «Шишовка»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м - от остановки «Шишовка»;

3.2.2 время движения пешком 10 мин от остановки «Шишовка»;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- нерегулируемые; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (примыкание проезжих частей улиц к тротуарам в местах переходов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, У, К, О), ДУ (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (У, Г, С, О), ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У, Г, С), ВНД(К) ДУ(О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г, С, О), ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г,У,С), ВНД (К), ДУ(О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О), ВНД(С,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(Г,У, О), ДУ (С,К) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,С,У), ВНД(К), ДУ(О)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудование автостоянки знаком и разметкой |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устройство 2-х пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен ан пожаробезопасный. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Замена пола. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридорах здания). Устройство 4-х наружных пандусов. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса в спортзале. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90 см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и специальным оборудованием для инвалидов. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Устройство выделенного от проезжей части пешеходного пути. |
| 8 | Все зоны и участки | Оборудование автостоянки знаком и разметкой. Устройство 2-х пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен ан пожаробезопасный. Замена пола. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридорах здания). Устройство 4-х наружных пандусов. Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса в спортзале. Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90 см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и специальным оборудованием для инвалидов. Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту. Устройство выделенного от проезжей части пешеходного пути. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2011-2015 г.
государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы» и государственной программы Воронежской области «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И (О,С,Г,У), ДЧ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - отдела образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____ не имеется _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

zhit-vmeste.ru

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 28 » апреля 2015 г.,

2. Акта обследования объекта № 02-217-2171-01-Б от « 29 » апреля 2015 г.

3. Решения рабочей группы по классификации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Бобровского муниципального района Воронежской области от « 29 » апреля 2015 г.

УТВЕРЖАЮ
Директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Шишовская средняя
общеобразовательная школа

_____ А.Н. Ковалев

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02-217-2171-01-Б

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ Шишовская средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2433,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20331,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта _____ - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2015г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шишовская средняя общеобразовательная школа
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Воронежская область, Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 397700, Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. им. Кирова, 32 «А»

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
все категории
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

-местимость - 240 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

«Бобров Чесменка» до остановки «Шишовка», маршрутное такси до остановки «Шишовка»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450м - от остановки «Шишовка»,

3.2.2 время движения пешком 10 мин от остановки «Шишовка»;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- нерегулируемые; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (примыкание проезжих частей улиц к тротуарам в местах переходов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, У, К, О), ДУ (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (У, Г, С, О), ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У, Г, С), ВНД(К) ДУ(О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г, С, О), ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г,У,С), ВНД (К), ДУ(О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О), ВНД(С,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(Г,У,О), ДУ (С,К) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,С,У), ВНД (К,О), ДУ (О)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудование автостоянки знаком и разметкой |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устройство 2-х пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен ан пожаробезопасный. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Замена пола. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридорах здания). Устройство 4-х наружных пандусов. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса в спортзале. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90 см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и специальным оборудованием для инвалидов. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Устройство выделенного от проезжей части пешеходного пути. |
| 8 | Все зоны и участки | Оборудование автостоянки знаком и разметкой. Устройство 2-х пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен ан пожаробезопасный. Замена пола. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридорах здания). Устройство 4-х наружных пандусов. Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса в спортзале. Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90 см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и специальным оборудованием для инвалидов. Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту. Устройство выделенного от проезжей части пешеходного пути. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Шишовская средняя общеобразовательная школа
А.Н. Ковалев

« 28 » апреля 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
социальной защиты Воронежской области

Н.И. Самойлюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02-217-2171-01-Б**

Бобровский муниципальный район

« 29 » апреля 2015 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ Шишовская средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2433,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20331,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта _____ - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2015г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шишовская средняя общеобразовательная школа
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Воронежская область, Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 397700, Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. им. Кирова, 32 «А»

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
-на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
-дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
-все категории
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

-местимость - 240 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

«Бобров-Чесменка» до остановки «Шишовка», маршрутное такси до остановки «Шишовка»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450м - от остановки «Шишовка»;

3.2.2 время движения пешком 10 мин от остановки «Шишовка»;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (примыкание проезжих частей улиц к тротуарам в местах переходов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|--|---|---|--|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У,К,О), ДУ (С) | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(У,Г,С,О), ВНД (К) | 5,6,7,8,9,10,11 | 5,6,7,8,9,10,11 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У,Г,С), ВНД(К), ДУ(О) | 12,13,14,15,16, ,17,18,18a,19, 20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,2 9,30,31,32 | 12,13,14,15,16 ,17,18,18a,19, 20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,2 9,30,31,32 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У,Г,С ,О), ВНД (К) | 33,34,35,36,37 ,38,39,40,41,4 2,43 | 33,34,35,36,37 ,38,39,40,41,4 2,43 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г,У,С), ВНД (К), ДУ(О) | 44,45,46,47,48 ,49,50,51 | 44,45,46,47,48 ,49,50,51 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О), ВНД(С,У) | 25,26,27,28,29 ,30,31,32,52,5 3,54 | 25,26,27,28,29 ,30,31,32,52,5 3,54 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ(К, О, С, Г, У) | - | 55,56 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,С,У), ВНД(К), ДУ(О)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудование автостоянки знаком и разметкой |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устройство 2-х пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен ан пожаробезопасный. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Замена пола. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридорах здания). Устройство 4-х наружных пандусов. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса в спортзале. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90 см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и специальным оборудованием для инвалидов. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Устройство выделенного от проезжей части пешеходного пути. |
| 8 | Все зоны и участки | Оборудование автостоянки знаком и разметкой. Устройство 2-х пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен ан пожаробезопасный. Замена пола. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридорах здания). Устройство 4-х наружных пандусов. Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса в спортзале. Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90 см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и специальным оборудованием для инвалидов. Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту. Устройство выделенного от проезжей части пешеходного пути. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2011-2015 г.
в рамках исполнения государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы» и государственной программы Воронежской области «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (О,С,Г,У), ДЧ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование - отдела образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области;

4.4.1. согласование

рабочей группы по классификации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Бобровского муниципального района Воронежской области районной общественной организации инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-

- отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области;

- рабочей группы по классификации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Бобровского муниципального района Воронежской области

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Бобровской районной организацией инвалидов;

4.4.6. согласование с департаментом культуры и архивного дела Воронежской области

требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

не имеется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | | |
|--|----|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | л. |

Результаты фотофиксации на объекте

на л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на л.

Другое

(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Заместитель главы администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области
Шашкин Ю.А.

(Подпись)

Заместитель руководителя
рабочей группы:

Заместитель директора КУВО «Управление социальной
защиты населения Бобровского района»
Цуркан Л.М.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Глава администрации
Шишовского сельского поселения
Бобровского муниципального
района Воронежской области
Ильин С.В.

(Подпись)

Руководитель отдела образования администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области
Аникина О.В.

(Подпись)

Руководитель отдела культуры администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области
Диянова И.В.

(Подпись)

Руководитель отдела главного архитектора
администрации Бобровского муниципального
района Воронежской области
Быханов Н.И.

(Подпись)

Главный специалист отдела по экономике, торговле,
бытовому обслуживанию, развитию предпринимательства
администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области
Нечаева Е.В.

(Подпись)

Директор БТИ ГУПВО
«Воронежоблтехинвентаризация»
Бобровского района
Кабанкова О.А.

(Подпись)

Заместитель главы администрации
городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района
Воронежской области
Муковнина В.И.

(Подпись)

Главный врач БУЗ ВО « Бобровская ЦРБ»
Иванов В.М.

(Подпись)

Председатель Бобровской районной
общественной организации инвалидов
Русанова Т.И.

(Подпись)

Директор ОАО « Бобровавто»
Ермолов О.М.

(Подпись)

Начальник Бобровского почтамта
УФПС Воронежской области
Маркина Л.Н.

(Подпись)

Директор
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Шишовская средняя общеобразовательная школа
Ковалев А.Н.

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «__» _____ 2015 г. (протокол №__)

Рабочей группой по классификации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры,
расположенных на территории Бобровского муниципального района Воронежской области

СОГЛАСОВАНО

Председатель Воронежского регионального
отделения ВОС Бобонов М. В.

(Подпись)

Председатель Воронежского РООООИ ВОГ
Семенова В.В.

(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Шишовская школа
с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 2,3 | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | 4 | Автостоянка не оборудована информационными знаками и разметкой | (О,С, К,Г,У) | Оборудование автостоянки знаком и разметкой | Установка знака и нанесение разметки |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | - | 1,2,3,4 | Автостоянка не оборудована информационными знаками и разметкой | (О,С, К,Г,У) | Оборудование автостоянки знаком и разметкой | Установка знака и нанесение разметки |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|---------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-И (К, О, Г,У), ДУ(С) | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | Оборудование автостоянки знаком и разметкой |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности по территории, прилегающей к зданию - ДЧ-И (К, О, Г,У), ДУ(С); рекомендации по данной структурно - функциональной зоне по адаптации: Оборудование автостоянки знаком и разметкой.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Шишовская школа

с. Шишовка, ул. Гагарина, 2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | 5,9 | 5,9 | Перепад высот в местах сопряжения покрытия территории и 2-х входных площадок 8-10 см | С, К | Устройство 2-х наружных пандусов | Устройство 2-х пандусов и их покрытия |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 5,6, 7,8, 9 | 5,6, 7,8, 9 | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 5,6, 7,8, 9 | 5,6, 7,8, 9 | Дверной проем в свету менее 90 см | К | Расширение дверного проема до 90 см в свету | Демонтаж старого дверного блока, расширение проема, устройство нового дверного блока |
| 2.5 | Тамбур | есть | 10, 11 | 10, 11 | Дверной проем в свету менее 90 см. Материал отделки стен не соответствует нормам пожарной безопасности | К | Расширение дверного проема до 90 см в свету. Замена материала отделки стен на пожаробезопасный | Демонтаж старого дверного блока, расширение проема, устройство нового дверного блока. Демонтаж отделки стен, устройство отделки из пожаробезопасного материала |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 5,6, 7,8, 9, 10, 11 | 5,6, 7,8, 9, 10, 11 | Отсутствие наружных пандусов у входов в здание. Дверные проемы в свету менее 90 см. Материал отделки стен не соответствует нормам пожарной безопасности | С,К | Устройство 2-х наружных пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен на пожаробезопасный | Устройство 2-х пандусов, их покрытия и металлических поручней. Демонтаж старых дверных блоков, расширение проема, устройство новых дверных блоков. Демонтаж отделки стен, устройство отделки из пожаробезопасного материала |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (У,Г,С,О), ВНД (К) | 5,6,7, 8,9,10, 11 | 5,6,7, 8,9,10, 11 | Устройство 2-х наружных пандусов. Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. Замена материала отделки стен на пожаробезопасный |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности по входам в здание - ДЧ-И (У,Г,С,О), ВНД (К); рекомендации по данной структурно - функциональной зоне по адаптации: – Устройство 2-х наружных пандусов. - Расширение 2-х дверных проемов до 90 см в свету. - Замена материала отделки стен на пожаробезопасный**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Шишовская школа
с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a | Прогибы, просадки, местами изломы отдельных досок полов. На потолке протечки. Материал отделки стен не соответствует нормам пожарной безопасности | О,К, С,Г, У | Замена полового покрытия. Ремонт кровли. Замена материала отделки стен на пожаробезопасный. | Демонтаж покрытия пола и устройство нового. Ремонт кровли крыши. Демонтаж отделки стен, устройство отделки из пожаробезопасного материала |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 19, 20, 21 | 19, 20, 21 | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | 11, 22, 23, 24 | 11, 22, 23, 24 | Отсутствие 4-х пандусов на входе и в коридоре здания | К | Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридоре здания) | Устройство 4-х пандусов. |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Отсутствие подъемника | К,О | Возможность установки подъемника не имеется | - |
| 3.5 | Дверь | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 57 | 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 57 | Отсутствие пандусов | К | Устройство 4-х пандусов | Устройство 4-х пандусов, их покрытий и поручней. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 12,13, 14,15, 16,17, 18,18 а, 19,20, 21,22, 23,24, 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 57 | 12,13, 14,15, 16,17, 18,18 а, 19,20, 21,22, 23,24, 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 57 | Отсутствие 4-х пандусов на входе и в коридоре здания. Отсутствие подъемника. Отсутствие пандусов | К | Замена полового покрытия. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридоре здания). Возможность установки подъемника не имеется. Устройство 4-х пандусов | Демонтаж покрытия пола и устройство нового. Ремонт кровли крыши. Устройство 4-х пандусов. Устройство 4-х пандусов, их покрытий и поручней. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У,Г,С), ВНД(К) ДУ(О) | 12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,57 | 12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,57 | Замена полового покрытия. Ремонт кровли. Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридоре здания). Возможность установки подъемника не имеется. Устройство 4-х пандусов |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности по входам в здание - ДЧ-И (У,Г,С) ВНД(К),ДУ(О); рекомендации по данной структурно - функциональной зоне по адаптации :**

- Замена полового покрытия.

- Ремонт кровли.

- Устройство 4-х пандусов (на входе и в коридоре здания).

- Устройство 4-х наружных пандусов

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Шишовская школа
с. Шишовка, ул. Гагарина, 2

Наименование объекта, адрес

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 33, 34 | 33, 34 | Дверной проем в свету менее 90 см | К | Расширение дверного проема до 90 см в свету | Демонтаж старого дверного блока, расширение проема, устройство нового дверного блока |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Требуется ремонт в библиотеке. Отсутствие пандуса при входе в спортзал. Дверной проем в свету менее 90 см. | К | Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса. | Ремонтные работы в библиотеке. Демонтаж старого дверного блока, расширение проема, устройство нового дверного блока. Устройство пандуса в спортзале. |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | Отсутствует | - | Не требуется | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | Отсутствует | - | Не требуется | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | отсутствует | - | Не требуется | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Дверной проем в свету менее 90 см. Требуется ремонт в библиотеке. Отсутствие пандуса при входе в спортзал. Дверной проем в свету менее 90 см. | К | Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса. | Ремонтные работы в библиотеке. Демонтаж старого дверного блока, расширение проема, устройство нового дверного блока. Устройство пандуса в спортзале. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|--|--|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания | ДЧ-И (У,Г,С,О), ВНД (К) | 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41,42,43 | 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41,42,43 | Проведение ремонта в библиотеке. Расширение дверного проема до 90 см в свету, устройство пандуса |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности зоны целевого назначения здания - ДЧ-И (У,Г,С,О), ВНД (К); рекомендации по данной структурно - функциональной зоне по адаптации:**

- Проведение ремонта в библиотеке.

- Расширение дверного проема до 90 см в свету

- Устройство пандуса

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Шишовская школа

с. Шишовка, ул. Гагарина, 2

Наименование объекта, адрес

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Место приложения труда | Замечаний нет | - | - | Не требуется |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **мест приложения труда в Шишовской школе нет; рекомендации по адаптации - не требуются**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Шишовская школа
с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
Наименование объекта, адрес

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | Замечаний нет | - | - | Не требуется |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **жилых помещений в Шишовской школе нет, рекомендации по адаптации не требуются**

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Шишовская школа
с. Шишовка, ул. Гагарина, 2
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | Фото 44 – помещение для оборудования туалетной комнаты для инвалидов. Дверные проемы в туалетные комнаты в свету менее 90см, не оборудованы кабинками для инвалидов. | К, О | Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90см, оборудование помещения (фото 44) кабинками для инвалидов | Демонтаж, расширение проемов более 90см, установка 4-ти дверных блоков, установка специального оборудования для инвалидов. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | Замечаний нет | - | Не требуется | - |
| 5.3 | Бытовая комната (<u>гардеробная</u>) | есть | 51, 58 | 51, 58 | Отставание линолеума в стыках, отставание и вздутие линолеума | К | Замена покрытия пола | Демонтаж старого покрытия. Устройство покрытия пола из линолеума |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58 | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58 | Фото 44 – помещение для оборудования туалетной комнаты для инвалидов. Дверные проемы в туалетные комнаты в свету менее 90см, не оборудованы кабинками для инвалидов. Отставание линолеума в стыках, отставание и вздутие линолеума | К, О | Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90см, оборудование помещения (фото 44) кабинками для инвалидов. Замена покрытия пола в гардеробной | Демонтаж, расширение проемов более 90см, установка 4-ти дверных блоков, установка специального оборудования для инвалидов. Демонтаж старого покрытия. Устройство покрытия пола из линолеума |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|--|------------------------------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У,С), ВНД (К), ДУ (О) | 44,45, 46,47,4 8,49,50, 51,58 | 44,45,46, 47,48,49, 50,51,58 | Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90см, оборудование помещения (фото 44) кабинами и спецоборудованием для инвалидов. Замена покрытия пола в гардеробной |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны санитарно-гигиенических помещений – ДЧ-И (Г,У,С), ВНД (К), ДУ(О); рекомендации по данной структурно- функциональной зоне по адаптации:

- Замена 4-х дверных блоков для увеличения проема в свету до 90см.

- Оборудование помещения (фото 44) кабинами и спецоборудованием для инвалидов

- Замена покрытия пола в гардеробной

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Шишовская школа
с. Шишовка, ул. Гагарина, 2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значим для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 52,53, 54 | 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 52,53, 54 | Отсутствуют визуальные средства на пути движения к объекту | О,К, Г,У | Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации | Установка визуальных знаков в районе автомобильной остановки и на входе на территорию |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Акустические средства отсутствуют | О, К,У, С | Укомплектование объекта звуковым оповещением | Монтаж системы звукового и радио оповещения в здании и на прилегающей территории |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствие тактильных средств информирования | С | Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту | Оснащение пешеходного перехода через автодорогу, пути движения к объекту, путей движения на прилегающей территории, путей движения и поручней лестниц в здании тактильными средствами информации |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 52,53, 54 | 25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 52,53, 54 | Отсутствуют визуальные средства на пути движения к объекту. Акустические средства отсутствуют. Отсутствие тактильных средств информирования | О,К, Г,У, С | Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту | Установка визуальных знаков в районе автомобильной остановки и на входе на территорию. Монтаж системы звукового и радио оповещения в здании и на прилегающей территории. Оснащение пешеходного перехода через автодорогу, пути движения к объекту, путей движения на прилегающей территории, путей движения и поручней лестниц в здании тактильными средствами информации |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,К,Г) ВНД (С,У) | 25,26,27,28,29,30,31,32,52,53,54 | 25,26,27,28,29,30,31,32,52,53,54 | Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации. Укомплектование объекта звуковым оповещением. Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **состояние доступности системы информации на объекте – ДЧ-И(С,О,К,Г) ВНД (С,У); рекомендации по данной структурно-функциональной зоне по адаптации:**

- Оснащение пути следования к объекту визуальными средствами информации.**
- Укомплектование объекта звуковым оповещением.**
- Укомплектование тактильными средствами помещений, прилегающей территории и пути движения к объекту**